

Observaciones semanales de relaves, concentrados y líneas de agua				
Fecha	Tiempo	Observaciones-(Línea de colas, Línea de retorno de decantación, Línea de retorno de estanque o Línea de concentrado)	Mi número de cumplimiento si se detecta un incidente notificable	Fotos
xx/xx/xxxx	00:00 hrs	Coloque comentarios simples y claros. Si no hay nada que informar, comentarios para reflejarlo. Si hay un problema, informe preciso con fotos y	My Compliance # XXXXX	
Tuesday, February 1, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Concentraducto OK		
	1200hrs	verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	1700hrs	Sin novedad		
Turno Noche	0200hrs	recorrido por la linea de concentrado hasta, sitio puerto ok		
	0400hrs	se verifica las lineas de relave, norte y sur sin fugas a la hora de la inspeccion		
	0600hrs	sin novedad		
Wednesday, February 2, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Se bloquea barcaza #1 de Decant por Shutdown		Imagen
	1200hrs	Concentraducto OK		
	1700hrs	Verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
Turno Noche	0200hrs	barcaza 1 bloqueada dede el turno dia		
	0400hrs	verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	0600hrs	inspeccion de lineas de concentrado sin novedad		
Thursday, February 3, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Concentraducto OK		
	1200hrs	Verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	1700hrs	Se bloquea barcaza #1 de Decant por Shutdown		
Turno Noche	0200hrs	verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	0400hrs	revison de lineas de concentraducto OK, se realizo trabajo de cambio de codo y spool pero		
	0600hrs	barcaza 1 bloqueada dede el turno dia		
Friday, February 4, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	1200hrs	Se bloquea barcaza #1 de Decant por Shutdown		
	1700hrs	Concentraducto OK		
Turno Noche	0200hrs	verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	0400hrs	recorrido por la linea de concentrado hasta, sitio puerto ok		
	0600hrs	barcaza 1 bloqueada por tema de shutdown		
Saturday, February 5, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Concentraducto OK		
	1200hrs	Verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	1700hrs	Se energiza de Barcaza #1		
	0200hrs	se realiza inspeccion a la linea de relave norte y sur ok		

Turno Noche	0400hrs	recorrido por la linea de concentrado hasta, sitio puerto ok		
	0600hrs	barcaza 1 de decantacion energizada y operando		
Sunday, February 6, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Sin Novedad		
	1200hrs	Concentraducto OK		
	1700hrs	Verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
Turno Noche	0200hrs	inspeccion de lineas de concentrado sin novedad		
	0400hrs	recorrido por la linea de concentrado hasta, sitio puerto ok		
	0600hrs	sin novedad		
Monday, February 7, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	1200hrs	Concentraducto OK		
	1700hrs	Sin Novedad		
Turno Noche	0200hrs	inspeccion de lineas de relave norte y sur sin fugas		
	0400hrs	recorrido por la linea de concentrado hasta, sitio puerto ok		
	0600hrs	Sin novedad		